




F161.




F16.2




F16.3



F16.4






A Reste à hours: Limiter
la rotation (1 au 1/2 tour)


Jusqu'à la fermelure suivante
du couvercle


FIG. T



curseur laisont pour me le malette et faisont auvir le course environ course environ

tenir le distributeur pour ne pos empecher l'ouverture du couvercle ????





Une version à crémailler devint

tres compliquée

(nombre de pièces, problèmes
d'étarchéilé, refermeture
du courrele, a fe)

FI6.7

